

### 焦作市城乡一体化示范区督办问题整改情况（第十六轮）

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改情况	处罚追责
HN-201916-274	2019-12-12	焦作市	城乡一体化示范区	文苑街道	焦作四维液压机械有限公司	焦作市山阳区迎宾路2233号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 车间焊烟收集不彻底，集气罩覆盖不了焊接区域；2. 抽查 4 个焊烟净化器，3 个滤芯安装不正常。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	1、已加大集气罩收集口，覆盖焊接区域。2、现已对所有焊接净化器的定位螺丝进行检查修复，确保安装正常，运行良好。并责令该公司管理人员加强管理，并加大净化器滤芯更换频次。	
HN-201916-294	2019-12-11	焦作市	城乡一体化示范区	宁郭镇	朱爱军搅拌站	焦作市武陟县X018	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 搅拌站出入口未安装车辆冲洗设备；2. 生产原料露天堆放未覆盖，未安装喷淋设施。前期督办问题编号为HN-20-477未完成整改，车辆冲洗设备未安装，未安装喷淋设施，对堆放的物料覆盖不完全。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	朱爱军搅拌站归武陟县三阳乡小麻村村集体所有，建站的目的是为解决村民建房所用，是个集中搅拌点，不对外经营。针对问题：一是要求其覆盖物料到位，二是暂时停产整顿。下步引导村集体对该搅拌点进行规范化建设，村集体也有意加大投资，达到建搅拌站行业标准要求。目前相关工作正在积极推进。	